



### Kartierung Zustand \*

Südwand, Plan B, Blatt Nr. S-B-01

- Legende:**
- B 01 Riss
  - B 02 Hohlstelle
  - B 03 Gefügeschäden
  - B 04 Korrosion Metall
  - B 05 Bohrloch
  - B 06 Verkrustete Fassung
  - B 07 Salze
  - B 08 Mörtelspritzer

### Dresdner Schloss, Englische Treppe

Bestands- und Zustandserfassung an den Stuckdekorationen und Putzen, 2. OG

**Kartierungsgrundlage:**  
 Erfassung: Ingenieur- Vermessungsbüro Dresden (IVD)  
 Datum: 01.11.2005  
 Überarbeitung: Dipl. Restaurator M. Lehmann  
 Datum: 30.04.2008

**Kartierung:**  
 Erfassung: West-/Ostwand: Dipl. Rest. A. Romanowski  
 Südwand: Dipl. Rest. S. Wilhelm  
 Nordwand: Dipl. Rest. M. Lehmann  
 Datum: Mai 2008  
 Layout: Dipl. Rest. M. Lehmann  
 Programm: Esri ArcGIS 9.0

Maßstab: 1:25

#### Kalkulation Südwand:

Nr.	Zustand	Länge (m)	Flächeninhalt (m²)	Anzahl
B 01	Riss	18,76		
B 02	Hohlstelle	10,15		
B 03	Gefügeschäden	3,7		
B 04	Korrosion Metall			
B 05	Bohrloch	21		
B 06	Verkrustete Fassung	5,6		
B 07	Salze			
B 08	Mörtelspritzer	0,07		

\* Ausschließl. Erfassung der zu erhaltenden Bereiche (siehe Aufrißpläne Landeskant für Denkmalpflege Sachsen)



Plan: Dresdner Schloss, Englische Treppe, Aufriss Südwand bau.werk | architekten