



Bestand	Flächeninhalt in m ²
Oberflächiger Putzausbruch	0,4329
Lagiger Putzausbruch	0,0012
Putzausbruch bis Träger	0
Kleinteilige Blasenbildung	0,441
Großteilige Blasenbildung	0
Kleinteilige Abhebungen	0,5651
Großteilige Abhebungen	0
Putzablösung vom Träger	0,1533
Verpresster Bereich	0,0639
Hacker	0,0108
Flächeninhalt Feld III:	5,33 m²

-2 -1 0 1 2 Meter

- A) Bestand
- A01 Herstellungstechnik
 - A01-1 Putzgrenzen
 - A02 Überarbeitung
 - A02-1 Tünche
 - A02-2 Schlämme
 - A02-3 Übermalung
 - A03 Kittungen
 - A03-1 Kittung I
 - A03-2 Kittung II
 - A03-3 Kittung III
 - A03-4 Kittung IV
 - A03-5 andere Kittmörtel
 - A04 Retusche
 - A04-1 Farblasur

- B) Substanzschäden
- B01 Risse**
- B01-1 Haarriss
 - B01-2 Offener Spalttriss
 - B01-3 Spalttriss mit Höhenversatz
- B02 Verluste/Ausbrüche**
- B02-1 Oberflächiger Putzausbruch
 - B02-2 Lagiger Putzausbruch
 - B02-3 Putzausbruch bis Träger
 - B02-4 Bräunlicher Partikel

- B03 Abhebungen/Aufwölbungen**
- B03-1 Kleinteilige Blasenbildung
 - B03-2 Großteilige Blasenbildung
 - B03-3 Kleinteilige Abhebungen
 - B03-4 Großteilige Abhebungen
 - B03-5 Schüsselförmige Aufwölbung
 - B03-6 Ablösung vom Träger
- B04 Beschädigungen durch Bearbeitung**
- B04-1 Verpresster Bereich
 - B04-2 Nagelocher
 - B04-3 Schnitte
 - B04-4 Hacker

- C) Oberflächenphänomene
- C01 Auflagerungen**
- C01-1 Weisser Belag
 - C01-2 Weisse Risskontur
 - C01-3 Bräunlicher Belag
 - C01-4 Grauer Schleier
 - C01-5 Glanz
 - C01-6 Läufer
- C02 Veränderungen**
- C02-1 Schwärzung
 - C02-2 Verdunklung
 - C02-3 Dunkles Rissbild

Quedlinburg-Stiftskirche St. Servatius-Krypta-Gewölbemalereien

FELD III
Kartierung Schadensphänomene
Maßstab 1:21

Bildgrundlage
 Negativnummer:
 Dateiname mit Pfadangabe: Film2_bild2.tif; Film2_bild3.tif; Film2_bild4.tif
 Foto aufgenommen von: Asmus Steuerlein
 Datum der Aufnahmen: 27.05.2003-31.05.2002
 Entzernung erfolgte durch: Stefan Klotz, Christian Schirmer
 Dateiname des entzerrten Bildes: mosaik17.tif
Plan
 Planindex: **B-III**
Kartierung
 Aufnahme der Flächen erfolgte durch: Martin Lehmann
 Datum der Aufnahme: 06.10.2003-01.07.1004
 Bearbeitung der Kartierung durch: Dähne, Risse, Lehmann
 Datum der Bearbeitung: 06.01.2003-01.07.1004