



Abwicklung der Wandmalereien im Festsaal, Dipl.-Rest. M. Lehmann, 2005

Legende

A Bestand

A1 Kittungen

- A1-01 Kalk
- A1-02 Gips
- A1-03 Zement
- A1-04 Schlämme
- A1-05 Lehm

A2 Farbige Ergänzungen

- A2-01 Retusche
- A2-02 Tünche

B Zustand

B1 Substanzschäden

- B1-01 Putzausbruch
- B1-02 Riss
- B1-03 Putzblase
- B1-04 Hohlstelle
- B1-05 Gefügeschäden
- B1-06 Schalenbildung
- B1-07 Kreidende Malschicht
- B1-08 Lose Malschicht

B2 Beschädigungen

- B2-01 Kratzer
- B2-02 Farb- und Mörtelspritzer
- B2-03 Kabelschlitz
- B2-04 Nagelloch
- B2-05 Bleistiftzeichnung

B3 Oberflächenphänomene

- B3-01 Salze
- B3-02 Weißschleier
- B3-03 Mikroorganismen

BURG RABENSTEIN, CHEMNITZ WANDMALEREIEN IM FESTSAAL

Achse VI

Kartierung Zustand

Maßstab 1:14

Bildgrundlage

Negativnummer:
Dateiname:
Foto aufgenommen von:
Datum der Aufnahme:
Entzerrung erfolgt durch:

VII/VIA
rectifyvi.tif
Dipl.-Rest. M. Lehmann
April 2005
Dipl.-Rest. M. Lehmann

Plan

Planindex:

A/B VI

Kartierung

Aufnahme der Fläche erfolgt durch:
Datum der Aufnahme:

Dipl.-Rest. M. Lehmann
Mai 2005